

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kondisi ventilasi

Kondisi ventilasi di RW 003 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang Tahun 2026, sebagian besar tidak memenuhi syarat yaitu 81%.

2. Pencahayaan

Pencahayaan di RW 003 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang Tahun 2026, sebagian besar sudah memenuhi syarat yaitu 64,8%, namun masih terdapat 35,2% rumah yang tidak memenuhi syarat.

3. Kondisi lantai

Kondisi lantai rumah di RW 003 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang Tahun 2026, sebagian besar sudah memenuhi syarat dengan presentase 86,2%, namun masih terdapat 13,8% yang belum memenuhi syarat.

4. Kepadatan hunian

Kepadatan hunian di RW 003 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang Tahun 2026, sebagian besar sudah memenuhi syarat dengan presentase 74,84%, namun masih terdapat 25,16% yang belum memenuhi syarat.

5. Pemetaan kondisi fisik rumah

Hasil pemetaan kondisi fisik rumah menunjukan bahwa yang tertinggi RT yang tertinggi memenuhi syarat yaitu RT 11 dengan jumlah 10 rumah (32,3%), dan kategori terendah terdapat di RT 15 (6,6%)

B. Saran

1. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas ventilasi fisik rumah, terutama dengan memperbaiki ventilasi agar memenuhi syarat kesehatan, masyarakat juga perlu menjaga kebersihan rumah, mengurangi kepadatan hunian, serta rutin membersihkan lantai dan dinding untuk mencegah berkembangnya kuman.

2. Bagi puskesmas

Puskesmas diharapkan agar dapat meningkatkan kegiatan penyuluhan kesehatan lingkungan kepada masyarakat terkait pentingnya rumah sehat, khususnya ventilasi, kepadatan hunian, pencahayaan, serta kondisi lantai dan dinding. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan secara berkala kepada masyarakat yang memiliki rumah dengan kondisi tidak memenuhi syarat.