

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keadaan tepi sumur merpati sub kawasan Naioni sub lokasi Alak 46% tidak memenuhi syarat
2. Keadaan dinding sumur gali di Subarea Naioni Sublokal Alak 58% belum memenuhi syarat
3. Keadaan dasar sumur merpati sub kawasan Naioni sub lokasi Alak 88% tidak memenuhi syarat
4. Keadaan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Sub-Wilayah Naioni Sub-lokal Alak Tidak Memenuhi Persyaratan 90%

#### **B. Saran**

1. Fokus Kesejahteraan Kelompok Masyarakat
  - a. Melaksanakan pengawasan terhadap penggeraan sumur gali yang sebenarnya melalui sterilisasi (klorinasi) di Kota Naioni Wilayah Alak
  - b. Mengawasi keadaan kantor sumur gali di Kota Naioni, Daerah Alak.
  - c. Memberikan instruksi kepada daerah setempat untuk mencegah pencemaran air karena kondisi sumur gali yang buruk.
2. Wilayah setempat
  - a. Melaksanakan perbaikan pembangunan sumur gali di Kota Naioni, Lokal Alak.
  - b. Menjaga kerapian di sekitar sumur gali di Kota Naioni, Daerah Alak.
3. Bagikan eksplorasi lainnya.
  - a. Dalam ulasan lain, penelitian analisis kualitas air sebenarnya melihat pada sumur gali di Kota Naioni, Daerah Alak..

