

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jarak antara sumur gali dan sumber air pencemaran. 65% sumur gali memenuhi persyaratan.
2. Keadaan tepi sumur gali memenuhi kebutuhan 87%..
3. Kondisi dinding sumur gali 48% memenuhi syarat.
4. Kondisi letak ember dan tali timba sumur gali 48% memenuhi syarat.
5. Kondisi lantai sumur gali 13% memenuhi syarat.
6. Saluran pembuangan air limbah 100 % tidak memiliki sarana.

B. Saran

Kepada masyarakat diharapkan untuk memperbaiki konstruksi fisik sumur gali yang dimiliki seperti memperbaiki bibir sumur gali, lantai sumur gali, dinding sumur gali yang terdapat retakan dan tidak kedap air, membuat saluran pembuangan air limbah, serta tetap memperhatikan kondisi kebersihan di sekitar sumur gali.