

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran sarana air bersih dan jamban keluarga, maka di simpulkan sebagai berikut:

1. Kepemilikan sarana jamban leher angsa sebanyak 89 rumah, sedangkan yang menggunakan sarana jamban plengsengan sebanyak 4 rumah.
2. Tingkat risiko rendah jamban leher angsa sebanyak 84 dan kategori sedang ada 5 sarana. Dan untuk tingkat risiko rendah jenis jamban plengsengan sebanyak 2 sarana dan kategori sedang ada 2 sarana jamban.
3. Kepemilikan sarana air bersih sumur gali ada 39 dan sharing sumur gali sebanyak 31 rumah, sedangkan hidran umum ada 8, unit dengan sharing hidran umum sebanyak 8 rumah.
4. Tingkat risiko pencemaran sarana air bersih kategori rendah sebanyak 34 sarana, sedangkan kategori sedang sebanyak 5 sarana. Hidran umum atau bak umum kategori rendah sebanyak 15 sarana, sedangkan yang tidak memiliki sarana atau sharing komunal ke sumur gali ada 31 dan sharing hidran umum sebanyak 8 rumah.

B. Saran

1. Bagi warga di Desa Supun Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten TTU

Bagi keluarga yang memiliki jamban dan sarana air bersih yang tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai standar, diharapkan agar melakukan perbaikan, pemeliharaan, penggunaan jamban, serta menjaga lingkungan agar terhindar dari penyakit yang berkaitan dengan lingkungan. Diperlukan perbaikan terhadap kondisi fisik dari sarana air bersih seperti sumur gali, hidran umum atau bak umum dan jamban keluarga agar sesuai ketentuan yang ada.

2. Bagi Peneliti

Disarankan agar mengembangkan penelitian ini dengan mendalami lebih lanjut variabel lain yang berkaitan dengan kondisi jamban dan sarana air bersih serta penyakit berbasis lingkungan.