

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kondisi rumah

Kondisi ventilasi di Kelurahan Manutapen, sebagian besar tidak memenuhi syarat yaitu 72%.

2. Pencahayaan

Pencahayaan di Kelurahan Manutapen, sebagian besar sudah memenuhi syarat yaitu 67.19%

3. Kepadatan hunian

Kepadatan hunian di Kelurahan Manutapen, sebagian besar sudah belum memenuhi syarat dengan presentase 52,34 dan yang memenuhi syarat hanya 47,66%.

4. Pemetaan kondisi rumah

Hasil pemetaan kondisi rumah menunjukan bahwa yang tertinggi yang tertinggi memenuhi syarat yaitu RT 17 dengan jumlah 4 rumah (26,6%).

B. Saran

1. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas ventilasi fisik rumah, terutama dengan memperbaiki ventilasi agar memenuhi syarat kesehatan, masyarakat juga perlu menjaga kebersihan rumah, mengurangi kepadatan hunian, serta rutin membersihkan lantai dan dinding untuk mencegah berkembangnya kuman.

2. Bagi puskesmas

Puskesmas diharapkan agar dapat meningkatkan kegiatan penyuluhan kesehatan lingkungan kepada masyarakat terkait pentingnya rumah sehat, khususnya ventilasi, pencahayaan dan kepadatan hunia serta kondisi lantai dan dinding. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan secara berkala kepada masyarakat yang memiliki rumah dengan kondisi tidak memenuhi syarat.