

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hasil pengamatan jenis lantai, lantai semen sebanyak 17 (36,95%), lantai keramik sebanyak 22 (47,82%), dan lantai kasar sebanyak 7 (16%)
2. Hasil pengamatan jenis dinding. Dinding tembok sebanyak 31 (67%), dinding kayu bebak sebanyak 15 (33%).
3. Hasil pengukuran ventilasi yang memenuhi persyaratan sebanyak 46 (100%).
4. Hasil pengukuran suhu yang memenuhi syarat sebanyak 26 (56%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 20 (43%)
5. Hasil pengukuran kelembaban yang memenuhi syarat 44 (95,65%) dan yang tidak memenuhi syarat 2 (4,35%).
6. Hasil pengukuran pencahayaan yang memenuhi syarat 32 (69,56%) dan tidak memenuhi syarat 14 (30,44%).

B. Saran

1. Bagi Masyarakat
 - a. Untuk rumah yang ventilasinya sudah memenuhi persyaratan harus di pertahankan dan di jaga agar tidak menjadi sumber penyakit bagi masyarakat setempat.
 - b. Disarankan agar ventilasi rumah harus dibuka pada pagi hari, penambahan ventilasi alami maupun mekanik, menanam pohon serta membuat langit-langit untuk penyehatan suhu udara.
 - c. Disarankan untuk penyehatan kelembaban udara adalah membuka jendela pada pagi hari serta menambah jumlah jendela.

- d. Disarankan untuk penyehatan pencahayaan adalah membuka pintu dan jendela pada pagi hari, menambah pencahayaan buatan seperti lampu jika ruangan terlalu gelap.
- e. Disarankan untuk memperbaiki lantai yang sudah retak, memplester lantai yang kasar agar mudah dibersihkan.

2. Bagi Puskesmas

Melakukan penyuluhan dan IS tentang kualitas fisik udara rumah, yang memenuhi syarat serta rumah sehat.