

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi fisik bak penampungan air bersih di BKK Kelas I Wilayah Kerja Bandara Udara El Tari Kupang di kategorikan amat tinggi sebanyak dua sarana (50%) dan kategori tinggi sebanyak dua sarana (50%).
2. Kualitas bakteriologis (*E.coli*) pada bak penampungan air bersih di BKK Kelas I Wilayah Kerja Bandara Udara El Tari Kupang terdapat 1 bak penampungan yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan 3 memenuhi memenuhi syarat (MS).
3. Kualitas bakteriologis (Coliform) ) pada bak penampungan air bersih di BKK Kelas I Wilayah Kerja Bandara Udara El Tari Kupang terdapat 4 bak penampungan tidak memenuhi syarat (TMS).

**B. Saran**

1. Bagi Balai Kekarantinaan Kesehatan Wilayah kerja Bandara Bandara Udara  
Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi sarana bak penampungan air dan kualitas air.
2. Bagi peneliti lain  
Melakukan penelitian lanjutan terkait sistem distribusi air yang di alirkan ke bak penampungan air yang ada di BKK wilayah Kerja Bandar Udara El Tari Kupang.