

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tingkat risiko pencemaran sumur gali di Kelurahan Lasiana tahun 2025 adalah sebagai berikut: tinggi 3% sedang 43% rendah 54%
2. Faktor risiko pencemaran sumur gali di Kelurahan Lasinana yang paling tinggi adalah pagar sumur 100% tidak memenuhi syarat, jarak pencemaran lain dari sumur 34% tidak memenuhi syarat, pembuangan air limbah 14% tidak memenuhi syarat, kondisi SPAL 13% tidak memenuhi syarat

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada masyarakat pemilik sumur gali yang dimana tingkat risiko rendah dan sedang agar tetap mempertahankan dan menjaga kondisi sumur dari sumber pencemar
2. Diharapkan kepada masyarakat dengan hasil inspeksi sumur gali dengan tingkat risiko pencemaran tinggi (T) dan amat tinggi (AT) untuk perbaikan fisik sarana sumur gali
3. Kepada petugas Puskesmas, diharapkan untuk sering memantau kondisi sumur gali masyarakat dan melakukan kaporisasi sumur gali