

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jarak sumber pencemar dengan sumur gali yang di periksa sebanyak 33 sumur gali yang berada di Wilayah kerja Puskesmas Naibonat di dapatkan 20 (61 %) sumur gali memenuhi syarat dan 13 (39%) sumur gali tidak memenuhi syarat.

Kondisi bibir sumur gali yang di periksa sebanyak 33 sumur gali yang berada di Wilayah kerja Puskesmas Naibonat di dapatkan 17 (52 %) sumur gali memenuhi syarat dan 16 (48%) sumur gali tidak memenuhi syarat

Kondisi dinding sumur gali yang di periksa sebanyak 33 sumur gali yang berada di Wilayah kerja Puskesmas Naibonat di dapatkan 12 (36%) sumur gali memenuhi syarat dan 21 (64%) sumur gali tidak memenuhi syarat.

Letak ember dan tali tibah sumur gali yang di periksa sebanyak 33 sumur gali yang berada di Wilayah kerja Puskesmas Naibonat di dapatkan 23 (70%) sumur gali memenuhi syarat dan 10 (30%) sumur gali tidak memenuhi syarat.

kondisi lantai sumur gali yang di periksa sebanyak 33 sumur gali yang berada di Wilayah kerja Puskesmas Naibonat di dapatkan 14 (42%) sumur gali memenuhi syarat dan 19 (58 %) sumur gali tidak memenuhi syarat.

Kondisi saluran pembuangan air limbah sumur gali yang di periksa sebanyak 33 sumur gali yang berada di Wilayah kerja Puskesmas Naibonat di dapatkan 15 (45%) sumur gali memenuhi syarat dan 18 (55%) sumur gali tidak memenuhi syarat.

hasil inspeksi tingkat risiko sumur gali yang di periksa sebanyak 33 sumur gali yang berada di Wilayah kerja Puskesmas Naibonat di dapatkan risiko sedang sebanyak 5 (15%) sumur gali, dan risiko rendah sebanyak 28 (85%) sumur gali.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memperbaiki konstruksi sumur gali yang rusak serta menjaga kebersihan area disekitar sumur dari sumber pencemar agar kualitas air tetap terjaga dan aman digunakan sehari-hari

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kondisi fisik sumur gali serta faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan persyaratan konstruksi sumur gali sebagai sarana penyediaan air bersih.

3. Bagi institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan kepustakaan dan sumber informasi bagi institusi dalam bidang kesehatan lingkungan, khususnya mengenai kondisi fisik sumur gali.