

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, H, Ramadhan, P, Siti, T, Karimuna, R, & Pratiwi, HA 2022, *Identifikasi Bakteri Escherichia Coli dan Gambaran Kondisi Fisik Sumur Gali di Sekitar Bekas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Punggolaka Kota Kendari*, 3(2) <https://share.google/lfICTTrukBv5glDSr>
- Christi, R, Maharani, W, & Lusno, MFD 2025, *Analisis Tingkat Risiko Pencemaran Sarana Air Minum Rumah Tangga Berdasarkan Data Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tahun 2020 di Indonesia* 5(2), 1021–1028. <https://share.google/lfICTTrukBv5glDSr>
- Dappa, E, Marilyn S, Junias, & Sahdan, M 2023, *Gambaran Inspeksi Sanitasi Sumur Gali dengan Kandungan Bakteriologis Air Sumur Gali di Wilayah Kerja Puskesmas Sikumana Kota Kupang Tahun 2022 Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2(1), 23–32. <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v2i1.1203>
- Syafira, *Analisis Pencemaran Air Tanah Berdasarkan Penataan Jarak Sumur* 9, 287–299 Dengan, G, Septik, T, Kelurahan, D I, & Barat, J 2024 <https://doi.org/10.25105/pdk.v9i1.19071>
- Hilma, O, Cut, YT, Julissasman, L, & Irwan, S 2025, *Penyuluhan Tentang Konstruksi Sumur Sesuai Standar Kesehatan Di Desa Mata Ie Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan* 1–9 <https://share.google/lfICTTrukBv5glDSr>
- Katiho, AS, Joseph, W, & Malonda, N 2016, *Gambaran Kondisi Fisik Sumur Gali di Tinjau dari Aspek Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Pengguna Sumur Gali di Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado. Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 28–35 <https://share.google/lfICTTrukBv5glDSr>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Permenkes Tahun 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan *Kemenkes Republik Indonesia*, 55, 1–175 <https://jdih.kemkes.go.id/documents/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-2-tahun-2023> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
- Kinasih, NS, & Budiono, Z 2023, *Hubungan antara Konstruksi Sumur Gali dan Jarak Sumber Pencemar dengan Kandungan Escherichia coli pada Sumur Gali Desa Pliken , Kecamatan Kembaran , Kabupaten Banyumas Tahun*

2022 Correlation Between Dug Well Construction and The Distance of Contaminant Sources with the Content of Escherichia coli in Dug Wells in Pliken Village , Kembaran District ,. 42(02), 70–76.
<https://doi.org/10.31983/keslingmas,v42i2,976>

Lilia, Delila, Penelitian, U, & Politeknik, M 2023,*MEDIA INFORMASI Hubungan Kondisi Fisik Dan Sanitasi Sumur Gali Terhadap Keberadaan Bakteri Coliform Dalam Air Sumur Gali*, 19, 56–66.
<https://ejurnal2.poltekkestasikmalaya.ac.id/index.php/bmi/article/view/295/141>

Putri, AD, Suksmerri, S, Riviwanto, M, Mahaza, M, & Darwel, D 2023, Sumur Gali Gambaran Risiko Pencemaran Dan Kandungan Coliform Air Sumur Gali Di Kenagarian Gurun Panjang Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Mandiri*, 2(1), 12–18.
<https://doi.org/10.33761/jklm,v2i1,705>

Syafarida, UY, Jati, DR, & Sulastri, A 2022, Analisis Hubungan Konstruksi Sumur Gali dan Sanitasi Lingkungan Terhadap Jumlah Bakteri Coliform Dalam Air Sumur Gali (Studi Kasus: Desa PAL IX, Kecamatan Sungai Kakap). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(3), 437–444
<https://doi.org/10.14710/jil,20,437-444>

Theodolfi, R, & Waangsir, FWF, 2018, *Analisis Kebutuhan Air Bersih Kota Kupang Menurut Ketersediaan Sumber Air Bersih Dan Zona Pelayanan* *Analysis of Clean Water Needs in Kupang City According to the Availability of Clean Water Sources and Service Tahun Zones* 90–95.
<https://share.google/lfICTTrukBv5glDSr>