

LAMPIRAN

Lampiran I. Kuesioner Tingkat Pengetahuan

KUESIONER TINGKAT PENGETAHUAN PEMILIK SUMUR GALI DI KELURAHAN OESAPA BARAT TAHUN 2026

Pemilik Sarana :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Umur :

Tingkat Pendidikan :

Pekerjaan :

(Petunjuk pengisian: Lingkarlah pada salah satu jawaban yang menurut bapak/ibu benar a, b, atau c)

1. Menurut bapak/ibu, berapa kedalaman minimal dinding sumur yang memenuhi syarat kesehatan dari permukaan tanah?
 - a. 1 meter
 - b. 2 meter
 - c. 3 meter
2. Menurut bapak/ibu, apakah manfaat adanya dinding sumur yang kedap air?
 - a. Menjaga air tetap segar
 - b. Mencegah rembesan air kotor dan sumur tidak mudah tercemar oleh bakteri
 - c. Menjaga air sumur tetap jernih
3. Menurut bapak/ibu, manakah pernyataan yang benar mengenai kondisi bibir sumur?
 - a. Tidak terdapat retakan
 - b. Terdapat retakan
 - c. Tidak memiliki bibir sumur
4. Menurut bapak/ibu, berapakah tinggi minimal bibir sumur?
 - a. 40 cm
 - b. 60 cm
 - c. 80 cm
5. Menurut bapak/ibu, apakah manfaat adanya bibir sumur?
 - a. Memperbesar daya resap air hujan ke dalam sumur

- b. Memperkuat struktur tanah area sumur
 - c. Mencegah masuknya kotoran dan air permukaan ke dalam sumur
6. Menurut bapak/ibu, bagaimanakah seharusnya kondisi lantai di sekeliling sumur gali?
- a. Tanah, agar air cepat meresap
 - b. Lantai semen kedap air
 - c. Lantai kayu yang tersusun rapat
7. Menurut bapak/ibu, berapakah lebar minimal lantai dari tepi sumur?
- a. 1 meter
 - b. 0,8 meter
 - c. 0,5 meter
8. Menurut bapak/ibu, apakah manfaat adanya lantai di sekeliling sumur gali?
- a. Area sumur mudah di bersihkan
 - b. Menjamin air sumur selalu layak minum tanpa pengolahan
 - c. Mencegah masuknya air kotor/limbah ke dalam sumur
9. Menurut bapak/ibu, mengapa sumur gali memerlukan saluran pembuangan air yang baik?
- a. Mencegah genangan air
 - b. Menjaga volume air
 - c. Mencegah pertumbuhan lumut
10. Menurut bapak/ibu, apakah manfaat adanya saluran pembuangan air limbah pada sumur?
- a. Mempercepat proses pengisian air tanah ke sumur
 - b. Agar air sumur dapat digunakan untuk keperluan irigasi
 - c. Mencegah genangan air di sekitar sumur yang dapat menyebabkan pencemaran air tanah
11. Menurut bapak/ibu, di mana sebaiknya ember/timba di letakkan setelah di gunakan?
- a. Di gantung
 - b. Di dalam air sumur
 - c. Lantai sumur
12. Menurut bapak/ibu, apakah manfaat dari meletakkan ember/timba yang baik?
- a. Mencegah pencemaran pada air sumur
 - b. Memudahkan proses pengambilan air
 - c. Menambah volume air tanah sekitar sumur
13. Menurut bapak/ibu, mengapa sumur gali sebaiknya memiliki penutup?

- a. Agar kotoran tidak dapat masuk
 - b. Mencegah penguapan air
 - c. Agar suhu air tetap dingin
14. Menurut bapak/ibu, berapakah jarak sumur gali dari sumber pencemar seperti septic tank, kotoran hewan, sampah, limbah?
- a. > 10 meter
 - b. 9 meter
 - c. < 10 meter
15. Menurut bapak/ibu, apakah manfaat jarak sumur gali dari sumber pencemar yang memenuhi syarat?
- a. Mencegah risiko masuknya bakteri dan zat berbahaya ke dalam air sumur
 - b. Meningkatkan rasa air menjadi lebih segar secara alami
 - c. Menjaga suhu air sumur tetap stabil
16. Menurut bapak/ibu, apa fungsi utama dari pemasangan pagar pelindung di sekeliling area sumur?
- a. Mencegah hewan atau anak-anak masuk atau jatuh ke dalam sumur
 - b. Memperindah tampilan sumur
 - c. Memperkokoh lapisan tanah
17. Menurut bapak /ibu, Air sumur yang tercemar paling sering di sebabkan oleh?
- a. Kedalaman sumur
 - b. Jumlah pengguna
 - c. Konstruksi sumur yang tidak memenuhi syarat
18. Menurut bapak/ibu, apa manfaat konstruksi sumur yang memenuhi syarat?
- a. Mempercepat proses pengisian air oleh aliran air permukaan
 - b. Melindungi air sumur dari sumber pencemar
 - c. Penambah nilai estetika lingkungan sekitar rumah
19. Menurut bapak/ibu, Tujuan utama konstruksi sumur gali yang memenuhi syarat adalah?
- a. Mempermudah penggalian
 - b. Memperbesar sumur
 - c. Menjamin kualitas air yang aman bagi kesehatan
20. Menurut bapak/ibu, Upaya paling efektif menjaga kualitas air sumur adalah?
- a. Menambah kedalaman sumur
 - b. Mengganti tali timba
 - c. Memenuhi seluruh persyaratan konstruksi sumur sehat

Lampiran II. Instrumen IKL Sumur Gali

INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN SUMUR GALI			
A. DATA UMUM			
1	Lokasi Puskesmas	:	
2	Desa/Kelurahan	:	
3	Kode Sarana	:	
4	Pemilik Sarana	:	
5	Alamat	:	
6	Tanggal Kunjungan	:	
B. KUALITAS FISIK AIR			Ya
1 Keruh : 2 Berbau : 3 Warna : - Hasil berdasarkan (pengamatan/pengujian) Beri tanda (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” - Bila hasil pengamatan salah satu parameter atau lebih kualitas fisik air memenuhi jawaban “Ya”, maka masuk kategori AT.			Tidak
C. DATA KHUSUS PENILAIAN RISIKO			Ya
1	Sumur gali tidak mempunyai cincin kedap air minimal 3 meter dari permukaan tanah		Tidak
2	Sumur gali tidak memiliki bibir sumur ± 80 cm dan tidak retak		Tidak
3	Lantai di sekeliling sumur gali tidak kedap air dan lebar kurang dari 1m		Tidak
4	Tidak ada saluran pembuangan air yang baik		Tidak
5	Tali dan ember pada sumur gali diletakan di lantai sumur, sehingga ada kemungkinan mencemari air sumur		Tidak
6	Sumur gali tidak mempunyai penutup sehingga kotoran bisa masuk ke dalam sumur		Tidak
7	Terdapat sumber pencemaran (resapan septic tank, kotoran hewan, sampah, limbah) dengan jarak ≤ 10 m		Tidak
8	Sumur gali tidak dilengkapi pagar pelindung		Tidak
J U M L A H			
Risiko Kontaminasi : Risiko Amat Tinggi (AT), bila jumlah jawaban " Ya" > 75% Risiko Tinggi (T), bila jumlah jawaban " Ya" 51 – 75% Risiko Sedang (S), bila jumlah jawaban " Ya" 25 – 50% Risiko Rendah (R) , bila jumlah jawaban " Ya" < 25%			
D. REKOMENDASI			
..... ,20.. Mengetahui, Petugas IKL Pengelola/Penanggunjawab Sarana (.....) (.....)			

Lampiran III. Master Tabel

No.	Data Umum						Tingkat Pengetahuan																				Kualitas Fisik Air			Faktor Risiko dan Tingkat Risiko Pencemaran Sumur Gali										Titik Koordinat						
	PS	A	JK	U	TP	P	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	Σ	%	Kategori	K1	K2	K3	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Σ	%	Kategori	Lat	Long	
1	AKD	007001	P	20	SMA	Mahasiswa	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	14	70	Cukup	2	2	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7	88	Amat Tinggi	-10.147862	123.63987
2	AN	007001	L	40	SI	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	100	Baik	2	2	2	1	0	1	1	0	0	0	0	1	3	38	Sedang	-10.147878	123.638377
3	CF	007001	L	59	D3	Wiraswasta	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	17	85	Baik	2	2	2	0	1	1	1	1	0	0	0	1	4	50	Sedang	-10.147303	123.63818
4	DAA	007001	L	31	SMA	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	14	70	Cukup	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	1	7	88	Amat Tinggi	-10.14754	123.638618	
5	LM	007001	P	59	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	90	Baik	2	2	2	0	0	1	1	1	0	0	0	1	3	38	Sedang	-10.148403	123.637893	
6	ML	007001	P	45	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	18	90	Baik	2	2	2	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	50	Sedang	-10.147048	123.638839	
7	MS	007001	L	44	SD	Pedagang	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	10	50	Kurang	0	2	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	7	88	Amat Tinggi	-10.147788	123.638807
8	SYBT	007001	P	34	SI	IRT	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	90	Baik	2	2	2	0	1	1	1	1	0	0	1	1	5	63	Tinggi	-10.147241	123.639081	
9	ST	007001	L	53	SMP	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	18	90	Baik	2	2	2	0	1	1	1	1	1	0	1	1	6	75	Tinggi	-10.147677	123.637947	
10	SW	007001	P	45	SMA	IRT	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	15	75	Cukup	2	2	2	0	0	1	1	1	1	0	0	1	4	50	Sedang	-10.147337	123.637057
11	YS	007001	P	46	SD	IRT	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	7	35	Kurang	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	1	5	63	Tinggi	-10.147593	123.638956	
12	YAA	007001	L	63	SI	-	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	16	80	Baik	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	38	Sedang	-10.148152	123.639351	
13	DA	002001	L	49	SMA	Mekanik	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	18	90	Baik	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	Pendah	-10.147171	123.633777		
14	DH	002001	L	66	SD	Petani	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	11	55	Kurang	2	2	2	0	0	0	1	1	1	0	0	1	4	50	Sedang	-10.147045	123.634178
15	DM	002001	L	59	SMP	Pedagang	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	17	85	Baik	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	7	88	Amat Tinggi	-10.147643	123.635238	
16	FP	002001	P	45	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	18	90	Baik	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	1	1	6	75	Tinggi	-10.147252	123.63431	
17	LN	002001	P	65	-	IRT	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	11	55	Kurang	2	2	2	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	6	75	Tinggi	-10.147197	123.633973
18	SA	002001	L	70	-	Petani	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	11	55	Kurang	0	2	2	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	6	75	Amat Tinggi	-10.146295	123.631316
19	SS	002001	L	30	SI	Karyawan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	100	Baik	2	2	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	3	38	Sedang	-10.146652	123.632038
20	SM	002001	P	50	SMA	IRT	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	10	50	Kurang	2	2	2	1	1	1	0	0	1	0	1	1	5	63	Tinggi	-10.146389	123.637668	
21	TBHK	002001	L	79	SD	Buruh	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	13	65	Cukup	2	2	2	0	0	1	1	0	1	1	1	1	4	50	Sedang	-10.146365	123.63127	
22	YD	002001	L	42	SMP	Wiraswasta	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	15	75	Cukup	2	2	2	1	0	1	1	1	1	0	0	1	5	63	Tinggi	-10.146975	123.633241	
23	YD	002001	L	43	SI	PKK	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	90	Baik	2	2	2	0	1	1	1	1	0	0	0	1	4	50	Sedang	-10.146762	123.632251	
24	AL	003001	P	72	SD	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	17	85	Baik	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	1	1	6	75	Tinggi	-10.149663	123.636575	
25	ASK	003001	L	51	SMA	PAM Kupang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	100	Baik	2	2	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	4	50	Sedang	-10.150455	123.635599	
26	A	003001	L	40	SMP	Pedagang	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	16	80	Baik	2	2	2	0	1	0	1	0	0	1	1	1	4	50	Sedang	-10.15031	123.635098	
27	BL	003001	L	63	SD	Petani	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	15	75	Cukup	2	2	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	4	50	Sedang	-10.149337	123.635958	
28	DOD	003001	P	74	SD	-	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	8	40	Kurang	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	5	63	Tinggi	-10.149913	123.63597
29	EM	003001	L	31	SMK	Wiraswasta	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	80	Baik	2	2	2	0	1	1	1	1	0	0	1	1	5	63	Tinggi	-10.150033	123.636417	
30	MCDA	003001	P	48	SMP	IRT	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	17	85	Baik	2	2	2	0	1	1	1	1	0	0	1	1	5	63	Tinggi	-10.149602	123.636335	
31	ML	003001	L	37	SI	ASN	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	85	Baik	2	2	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	4	50	Sedang	-10.149338	123.636065	
32	MKBL	003001	P	29	SI	-	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17	85	Baik	2	2	2	0	1	1	1	1	0	1	0	1	5	63	Tinggi	-10.149555	123.635846	
33	SML	003001	L	49	SI	Pegawai BUMN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	19	95	Baik	2	2	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	5	63	Tinggi	-10.150837	123.635097	
34	AT	007003	P	46	SD	IRT	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	15	75	Cukup	2	2	2	0	0	0	1	1	1	1	0	1	5	63	Tinggi	-10.1456	123.630482	
35	AS	007003	P	26	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	17	85																			

[illegible]

Lampiran IV. Surat Izin Penelitian dan Surat Selesai Penelitian



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Politeknik Kesehatan Kupang
Jalan Plot A. Tallo, Lililba, Oebobo
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
(0380) 8800256
<https://www.poltekkeskupang.ac.id>

Nomor : PP.06.02/F.XXIX/3378/2026
Hal : Ijin Penelitian Mahasiswa an. Alfiandra C. L. Djo

23 April 2026

Yth. Camat Kelapa Lima, Kota
Kupang
di
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (TA) bagi mahasiswa Tingkat III Program Studi D-III Sanitasi Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun Akademik 2025/2026, maka dengan kami mohon diberikan ijin untuk melakukan penelitian di Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima bagi mahasiswa:

Nama Peneliti	: Alfiandra Chievly Lado Djo
NIM	: PO5303330230164
No HP	: 081339119868
Jurusan/Prodi	: D-III Sanitasi
Judul	: Gambaran Tingkat Pengetahuan Pemilik Sumur Gali dan Tingkat Risiko Pencemaran Sumur Gali di Kelurahan Oesapa Barat

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :
1. Lurah Oesapa Barat

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Kupang



Irfan, SKM., M.Kes

"Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://vbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tfe.kominfo.go.id/verifyPDF>"



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH KOTA KUPANG
KECAMATAN KELAPA LIMA

JLN. S.K. LERRIK, KUPANG NO. 01 TELP (0380) 833586 KUPANG

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY

NOMOR : KKL.4.23.6 / 13 /IV/ 2026

Berdasarkan : Surat dari Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang ,
Nomor : PP.06.02/F.XXIX/3378/2026, tertanggal 23 April 2026 Tentang
Permohonan Ijin Penelitian/Survey
: Bahwa demi kelancaran tugas dimaksud perlu dikeluarkan surat
rekomendasi

CAMAT KELAPA LIMA

Dengan ini menerangkan : **TIDAK KEBERATAN**

Kepada :
Nama : **Alfiandra Chievely Lado Djo**
NIM : **PO5303330230164**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Universitas : **Poltekkes Kemenkes Kupang**

Fakultas / Jurusan : **D-III Sanitasi**
Alamat : **Oesapa**

Untuk : **Melakukan penelitian dengan Judul :**

**" GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN PEMILIK SUMUR GALI DAN
TINGKAT RISIKO PENCEMARAN SUMUR GALI DI KELURAHAN OESAPA
BARAT"**

Lama Penelitian : **1 Minggu, TMT dikeluarkan surat ini**

Lokasi : **Kelurahan Oesapa Barat**
Pengikut :


Dengan Ketentuan :

1. Wajib memberitahukan maksud dan tujuan kepada instansi pemerintah/swasta yang hendak diteliti.
2. Selama melakukan kegiatan Survey tidak diijinkan/dibenarkan melakukan kegiatan di bidang yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.
3. Wajib melaporkan hasil Survey kepada Camat Kelapa Lima.
4. Ijin Survey ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pihak peneliti melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan kepada pihak yang ditembusi dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kupang, 24 April 2026

An .Camat Kelapa Lima
Sekcam,



Ferdinand Masae, SPT
NIP. 19711117 200604 1 008

Tembusan : Dh. disampaikan kepada :

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang di Kupang;
2. Lurah Oesapa Barat di Kupang;
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA KUPANG
KECAMATAN KELAPA LIMA
KELURAHAN OESAPA BARAT

Jln Sumatiro Telp. (0380) 8030386 – Kupang - NTT
Email : kel.oesapabarar@kupangkota.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN
N O M O R : Kel.OSPB.423.6 / 008 / IV / 2026

Berdasarkan : Surat dari Kecamatan Kelapa Lima
Nomor : KKL.4.23.6/13/IV/2026

Perihal : Ijin Penelitian

Menimbang : Bahwa demi kelancaran tugas dimaksud perlu dikeluarkan surat Rekomendasi

LURAH OESAPA BARAT

Dengan ini menerangkan : ----- TIDAK KEBERATAN-----

Kepada

Nama : Alfiandra Chievely Lado Djo
NIM : P05303330230164
Universitas/Lembaga : Poltekkes Kemenkes Kupang
Fakultas/Jurusan : D-III Sanitasi
Untuk : Melakukan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi/Karya Tulis
Dengan judul :

**"Gambaran Tingkat Pengetahuan Pemilik Sumur Gali dan Tingkat Resiko
Pencemaran Sumur Gali di Kelurahan Oesapa Barat"**

Lama penelitian : 1 (Minggu), TMT dikeluarkan surat ini tanggal 27 April
s/d 04 Mei 2026

Lokasi : Kelurahan Oesapa Barat

Pengikut : -

Dengan ketentuan :

1. Wajib memberitahukan maksud dan tujuan kepada instansi pemerintah / swasta yang hendak diteliti
2. Selama melakukan kegiatan penelitian tidak diijinkan/dibenarkan melakukan kegiatan di bidang yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat
3. Wajib melaporkan hasil penelitian kepada Lurah Oesapa Barat
4. Ijin penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pihak peneliti melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kupang, 27 April 2026
Lurah Oesapa Barat

Christian E. Chamdra. SH
NIP. 49851224 200604 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang di Kupang;
2. Ketua LPM Kelurahan Oesapa Barat di Kupang;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA KUPANG
KECAMATAN KELAPA LIMA
JLN. S.K LERRIK, KUPANG NO. 01 TELP (0380) 833586 KUPANG
Website: <http://www.kupangkota.go.id>
KUPANG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN / SURVEY
NOMOR: KKL.070/ 07 / V / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Kelapa Lima, dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Alfiandra Chievly Lado Djo
NIM : PO530330230164
Pekerjaan : Mahasiswa
Universitas : Poltekkes Kemenkes Kupang
Fakultas / Jurusan : D-III Sanitasi
Alamat : Kelurahan Oesapa

Benar-benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Penelitian/ Survey di Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang selama **1 (Satu) Bulan**, terhitung mulai tanggal **27 April 2026 s/d 04 Mei 2026**, guna memperoleh data dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul :

" GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN PEMILIK SUMUR GALI DAN TINGKAT RISIKO PENCEMARAN SUMUR GALI DI KELURAHAN OESAPA BARAT "

Demikian Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian / Survey ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 05 Mei 2026

An. Camat Kelapa Lima
Pit. Kasie Pembangunan,


DOCI MO'E, A.md
NIP. 19761224 201001 1 021

Tembusan :

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang di Kupang;
2. Arsip.

Lampiran V. Dokumentasi Penelitian





Lampiran VI. Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Kupang

Jalan Piet A. Tallo, Liliba, Oebobo,
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
(0380) 8800256
<https://poltekkeskupang.ac.id>

PERPUSTAKAAN TERPADU

<https://perpus-terpadu.poltekkeskupang.ac.id/> ; e-mail: perpustakaanterpadu61@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Alfiandra Chievly Lado Djo
Nomor Induk Mahasiswa : PO5303330230164
Dosen Pembimbing : Siprianus Singga, ST., M.Kes
Penguji : Albertus Ata Maran, SKM., M.Kes
Jurusan : D III Sanitasi
Judul Karya Ilmiah : Gambaran Tingkat Pengetahuan Pemilik Sumur Gali Dan Tingkat Risiko Pencemaran Sumur Gali Di Kelurahan Oesapa Barat

Laporan Tugas Akhir yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Strike Plagiarism dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 20 %. Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 13 Juli 2026
Admin Strike Plagiarism

Jermias Kale SST
NIP. 198501042010121002

Lampiran VII. Lembar Konsultasi



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG
PROGRAM STUDI SANITASI

Direktorat: Jln. Piet A. Tallo Liliba - Kupang, Telp.: (0380) 8800256
Fax (0380) 8800256; Email: poltekkeskupang@yahoo.com



LEMBAR ASISTENSI PROPOSAL DAN TUGAS AKHIR

(Minimal 10 kali)

Nama : Alfiandra Chievly Lado Djo
NIM : P05303330230164
Judul TA : Gambaran Tingkat Pengetahuan Pemilik Sumur Gali
Dan Tingkat Risiko Pencemaran Sumur Gali
Di Kelurahan Oesapa Barat
Dosen Pembimbing : Siprianus Singga, ST., M.Kes

No	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tandatangan Pembimbing
1	30/11/2025	Konsultasi Judul Proposal	
2	1/12/2025	Konsultasi Bab I dan Bab III	
3	11/12/2025	Konsultasi Revisi Bab I dan Bab III	
4	26/12/2025	Konsultasi Instrumen	
5	31/01/2026	Konsultasi Revisi Instrumen	
6	14/05/2026	Konsultasi Master Tabel	
7	26/05/2026	Konsultasi Bab IV dan V	
8	29/05/2026	Konsultasi Revisi Bab IV dan V	
9	6/06/2026	Konsultasi Abstrak	
10	7/06/2026	Konsultasi Revisi Abstrak	
11			
12			

Kupang,
Ketua Program Studi,

NIP