

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Kelurahan Oesapa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Sarana sumber air minum yang digunakan masyarakat menunjukkan tingkat pemenuhan syarat sebesar 23,06% pada sumur gali, 2,60% pada PDAM, dan 38,96% pada air minum isi ulang
2. Penyediaan air minum di masyarakat Kelurahan Oesapa 100% memenuhi syarat.
3. Lama penyimpanan air minum di Kelurahan Oesapa memenuhi syarat sebanyak 32,46% dan tidak memenuhi syarat sebanyak 67,53%.

B. Saran

Bagi rumah tangga yang masih memanfaatkan sumur gali sebagai sumber air minum, disarankan untuk senantiasa menjaga kondisi fisik sumur agar terhindar dari risiko kontaminasi, serta melakukan pengolahan air sebelum dikonsumsi guna menjamin keamanan dan mutu air minum yang digunakan sehari-hari. Selain itu, mengingat sebagian besar rumah tangga (67,53%) masih dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam hal lama penyimpanan air minum, seluruh rumah tangga perlu lebih memperhatikan durasi penyimpanan air guna mencegah terjadinya kontaminasi maupun penurunan kualitas air minum akibat penyimpanan yang berlangsung terlalu lama.