

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pada Sekolah Dasar Inpres Naimata Di Kelurahan Naimata 2024 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanitasi lingkungan sekolah, memenuhi syarat dengan presentase 71%
2. Penyediaan air bersih, pada sekolah memenuhi syarat dengan presentase 100%.
3. Saluran pembuangan air limbah (SPAL), pada sekolah memenuhi syarat dengan presentase 100%
4. Sarana pembuangan sampah, pada sekolah tidak memenuhi syarat dengan presentase 60%
5. Kondisi jamban, pada sekolah tidak memenuhi syarat dengan presentase 60%
6. Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) pada Sekolah Dasar Inpres Naimata dengan mencapai presentase 71%.

B. Saran

1. Bagi pihak sekolah

Di harapkan lebih memperhatikan dan dapat melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan fasilitas sanitasi sekolah seperti :

1. Sebaiknya sampah yang dihasilkan harus di pilah terlebih dahulu agar tidak tercampur antara sampah organik dan sampah anorganik. Tempat sampah yang tersedia di setiap ruangan kelas di beri plastik agar mudah pada saat proses pengangkutan sampah.

2. Jarak tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dengan ruang kelas minimal 10 meter.
3. Tempat penampungan air (Bak mandi) selalu diperhatikan dengan rutin membersihkan agar tidak ada jentik nyamuk yang akan menjadi sarang perkembangbiakan vektor pembawa penyakit.
4. Penambahan jamban, sesuai dengan peraturan Kepmenkes RI 1429/Menkes/SK/XII/2006 1 jamban 40 untuk siswa laki-laki dan 1 jamban 25 untuk siswa perempuan. Jamban/toilet selalu dibersihkan dan tersedia sabun cuci tangan agar tidak menimbulkan bau dan bakteri yang menyebabkan masalah bagi Kesehatan.

2. Bagi institusi pendidikan

Diharapkan agar penelitain ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan referensi yang akan berguna bagi disiplinnya ilmu kesehatan lingkungan.