

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kondisi persyaratan kesehatan bangunan GMIT termasuk dalam kategori tidak memenuhi syarat.
2. Kondisi sarana sanitasi GMIT termasuk dalam kategori tidak memenuhi syarat.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan agar instansi terkait/ pengurus gereja dapat memperhatikan atau mengawasi kondisi sarana sanitasi yang ada di Gereja Masehi Injli di Timor di Kota Kupang dengan cara memperbaiki kondisi dari sarana yang sudah rusak, menyediakan jumlah sarana yang cukup, memenuhi kriteria untuk bangunan tempat ibadah dan selalu melakukan pengontrolan bangunan gereja setiap bulan.
2. Bagi jemaat gereja agar selalu memperhatikan kebersihan di dalam maupun di luar gereja dengan membuang sampah pada tempat sampah yang disediakan dan tidak merusak sarana/fasilitas yang ada di gereja.