

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kandungan pH pada air limbah di Rumah Susun Kelurahan Fatubesi terdapat 5 titik dan satu titik tidak memenuhi syarat yaitu pada titik 1, sedangkan empat titik lainnya memenuhi syarat.
2. Kandungan BOD pada air limbah di Rumah Kelurahan Fatubesi terdapat satu titik yang tidak memenuhi syarat yaitu pada titik 3, sedangkan empat titik lainnya memenuhi syarat.
3. Tindakan pengelolaan air limbah di Rumah Susun Fatubesi diperoleh 80%.

#### **B. Saran**

Sesuai hasil penelitian diatas ada beberapa saran yang perlu diperhatikan antara lain :

- 1) Bagi Pemerintah

Agar dapat mengatasi air limbah pada Rumah Susun dengan membuat kebijakan tertentu untuk penghuni, sehingga dapat memperhatikan kebersihan

- 2) Bagi penghuni

Agar selalu memperhatikan saluran penyaluran, pengumpulan serta melancarkan pengelolaan air limbah dengan rutin membersihkan saluran pembuangan air limbah serta tidak membuang sampah kedalam saluran pembuangan air limbah agar air limbah berjalan lancar dan tidak menimbulkan sumbatan dan bau yang tidak seda

- 3) Bagi peneliti

Agar peneliti dapat melihat dan mengukur parameter lainnya



