

Lampiran 1. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN



Jl. Suprpto No. 15 – Oebobo - Kupang

Telah terakreditasi penuh oleh Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan Nasional Dokter Penanggung Jawab : dr. Hermi Indita Malewa, SpPK
 Sertifikat Akreditasi Laboratorium Kesehatan Nomor : 196/S/KALK-P/II/2019

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

PENGIRIM : ERIXON LUWA NGGAJO
 TANGGAL KIRIM : 06 JUNI 2024
 JENIS SAMPEL : AIR LIMBAH DOMESTIK
 LOKASI : LILIBA

NO	NAMA SAMPEL		HASIL PEMERIKSAAN	Permen LHK RI Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Limbah Domestik
			BOD	
1	I	SIRIH GADING	16 mg/L	BOD = 30 mg/L
		KANGKUNG	17,6 mg/L	
		ECENG GONDOK	15,2 mg/L	
2	II	KANGKUNG	16,8 mg/L	
		SIRIH GADING	16 mg/L	
		ECENG GONDOK	12,8 mg/L	
3	KONTROL		28,8 mg/L	

Catatan : Hasil hanya berlaku pada sampel yang diperiksa

Mengetahui,
 Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan
 pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT

Drs. Augustinus Sally Apt. MM
 Pembina UK.I
 NIP. 196608261993031012

Kupang, 21 Juni 2024
 Koordinator Pemeriksaan,


Imelda H. Tanusi, S.Si
 NIP. 19770131 200012 2 013



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN**

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Suprpto No. 15 – Oebobo - Kupang



Telah terakreditasi penuh oleh Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan Nasional Dokter Penanggung Jawab : dr. Hermi Indita Malewa, SpPK
Sertifikat Akreditasi Laboratorium Kesehatan Nomor : 196/ S / KALK-P / II / 2019

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

PENGIRIM : ERIXON LUWA NGGAJO
TANGGAL KIRIM : 06 JUNI 2024
JENIS SAMPEL : AIR LIMBAH DOMESTIK
LOKASI : LILIBA

NO	PARAMETER	HASIL PEMERIKSAAN			Permen LHK RI Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Ku m.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Limbah Domestik
		KANGKUNG 3	ECENG GONDOK 3	SIRI GADING 3	
1	BOD	16,8 mg/L	12,8 mg/L	15,2 mg/L	BOD = 30 mg/L

Catatan : Hasil hanya berlaku pada sampel yang diperiksa

Mengetahui,
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan
pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT

Drs. Augustinus Sally Apt. MM
Pembina TSI
NIP. 19660826199303 1 012

Kupang, 21 Juni 2024
Koordinator Pemeriksaan,


Imelda H. Tanusi, S.Si
NIP. 19770131 200012 2 013

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Pembuatan alat



Gambar 2. Pencucian kerikil



Gambar 3. Pengambilan sampel



Gambar 4. pemindaan sampel



Gambar 5. Pemindahan tanaman



Gambar 6. Pengambilan sampel perlakuan pertama



Gambar 7. Pengambilan sampel perlakuan kedua



Gambar 8. Pengambilan sampel perlakuan ketiga