

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa system penyediaan air bersih perpipaan di RT/RW 005/002 Kelurahan Oesapa Selatan memperoleh tingkat kontaminasi yang tergolong risiko kontaminasi rendah 11 sarana dan risiko kontaminasi sedang 20 sarana
2. Dari hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan kualitas fisik air bersih di Kelurahan Oesapa Selatan tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna sehingga termasuk dalam kategori memenuhi syarat.

B. Saran

1. Bagi Pemilik Sarana

Diharapkan agar pemilik sarana dapat memelihara sarana air PDAM agar air yang dikonsumsi oleh Masyarakat tidak tercemar sehingga tidak mengganggu Kesehatan masyarakat.

2. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan agar petugas Kesehatan dapat melakukan Inspeksi Sanitasi pada sarana perpipaan sehingga dapat mengantisipasi sarana yang berisiko.