

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian di atas adalah

1. Hasil penelitian untuk SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah), hasil inspeksi untuk saluran pembuangan air limbah di puskesmas oepoi kupang di dapatkan hasil untuk kondisi SPAL dalam kategori baik dan memenuhi syarat dengan skor 100%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Saluran Pembuangan Air Limbah memenuhi syarat.
2. Hasil penelitian untuk bak penampung air limbah di puskesmas oepoi kupang di dapatkan kondisi bak penampung air limbah dalam kategori baik, di lihat dari semua item pemeriksaan terpenuhi dengan skor 88% karena terdapat satu item yang terpenuhi yaitu lantai bak di buat miring kearah ruang lumpur. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa bak penampung air limbah memenuhi syarat.

#### **B. Saran**

1. Bagi puskesmas

Puskesmas diharapkan memberikan khusus agar pemantauan dan pengawasan limbah cair dilakukan secara rutin termasuk pemeriksaan dan perawatan sarana dan prasarana terkait pengelolaan limbah.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memperhatikan lingkungan sekitar rumah agar tetap bersih dan terhindar dari limbah yang dapat menyebabkan penyakit.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam dan spesifik mengenai pengelolaan limbah cair di puskesmas baik dari segi pengumpulan, pengolahan dan pembuangan sehingga informasi yang di peroleh dapat dijadikan referensi untuk peneliti berikutnya.