

LAMPIRAN 1. SURAT IZIN PENELITIAN



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Kupang

Jalan Piet A. Tallo, Liliba, Oebobo,
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
(0380) 8800256
<https://poltekkeskupang.ac.id>

Nomor : PP.06.02/F.XXIX/1408/2025
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

20 Februari 2025

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur di
Tempat

Dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes
Kupang Tahun Akademik 2024/2025, maka mohon kiranya diberikan ijin untuk melakukan
penelitian bagi mahasiswa :

Nama Peneliti : Elsa Oktoviana Boikope
NIM : PO5303330220272
Jurusan/Prodi : D-III Sanitasi
Judul : Studi Sarana Sanitasi Air Bersih Dan Jamban Pada Daerah
Perimeter Dan Buffer Di Pelabuhan Laut Tenau Kupang.

Tempat Penelitian : Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Laut Tenau
Kupang.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima
kasih.

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Kupang



Irfan, SKM., M.Kes

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi
suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk
verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman
<https://ite.kominfo.go.id/verifyPDF>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan
(Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Loma)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmptsp.nttprov.id Email : dpmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2-000.9.2/378/DPMPSTSP/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noldy Hosea Pellokila, S.Sos, MM
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Elsa Oktoviana Boikope
NIM : PO5303330220272
Jurusan/Prodi : D-III Sanitasi
Instansi/Lembaga : Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : STUDI SARANA SANITASI AIR BERSIH DAN JAMBAAN PADA
DAERAH PERIMETER DAN BUFFER DI PELABUHAN LAUT TENAU
KUPANG

Lokasi Penelitian : Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Laut Tenau Kupang

Waktu Pelaksanaan


- a. Mulai : 26 Februari 2025
- b. Berakhir : 25 Mei 2025

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPSTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 25 Februari 2025


Gubernur Nusa Tenggara Timur
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi NTT,
Noldy Hosea Pellokila, S.Sos, MM
Rektor Utama Muda
NIP. 197111271998031005

Terbaca :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.

LAMPIRAN 2. SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



Kementerian Kesehatan

Direktorat Jenderal
Penanggulangan Penyakit

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Kupang

Jalan Adi Sucipto Perfu

Kupang 85148

(0380) 8806692

<https://www.bkkkupang.com>

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

NOMOR : SR.03.06/C.X.8.8/093/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aurelius Gelu, SKM

NIP : 197907262005011003

Jabatan : Kepala Wilayah Kerja Tenau

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Elsa Oktoviana Boikope

NIM : PO5303330220272

Program Studi : DIII Sanitasi

Universitas : Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

Telah selesai melakukan penelitian di wilayah kerja BKK Pelabuhan Laut Tenau Kupang, pada tanggal 26 februari – 25 mei 2025 dengan judul:

**"STUDI SARANA SANITASI AIR BERSIH DAN JAMBAN PADA DAERAH
PERIMETER DAN BUFFER DI PELABUHAN LAUT TENAU KUPANG"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 02 Juni 2025
Kepala Wilker Tenau

Aurelius Gelu, SKM
NIP.197907262005011003

LAMPIRAN 3. LEMBAR ASISTENSI



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG
PROGRAM STUDI SANITASI

Direktorat: Jln. Piet A. Tallo Liliba - Kupang, Telp.: (0380) 8800256
 Fax (0380) 8800256; Email: poltekkeskupang@yahoo.com



LEMBAR ASISTENSI PROPOSAL DAN TUGAS AKHIR
 (Minimal 10 kali)

Nama : Elsa O. Boitope
 NIM : 05303330220272
 Judul TA : Studi sarana sanitasi Air Bersih dengan bahan
Pada daerah Perimeter dan Buffer di Pelabuhan
Luul Tenau Kupang
 Dosen Pembimbing : Johannis Jusuf pitreyadi Sdtkh. ST., M.Sc

No	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tandatangan Pembimbing
1	19/11/2024	konsultasi judul	
2	22/11/2024	konsultasi judul	
3	15/01/2025	Act judul	
4	20/01/2025	tersebut Bab 1-3	
5	22/01/2025	tersebut Bab 1-3	
6	23/01/2025	Act proposal	
7	23/05/2025	konsultasi revisi tabel	
8	10/06/2025	konsultasi Bab IV	
9	16/06/2025	konsultasi Bab IV-V	
10			
11			
12			

Kupang,
 Ketua Program Studi,

NIP

LAMPIRAN 4. SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Kupang

Jalan Piet A. Tallo, Lila, Cebebe
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
☎ 03801.8800255
🌐 <https://poltekkeskupang.ac.id>

PERPUSTAKAAN TERPADU

<https://perpus-terpadu.poltekkeskupang.ac.id/> ; e-mail: perpustakaanterpadu61@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Elsa Oktoviana Boikope
Nomor Induk Mahasiswa : PO5303330220272
Dosen Pembimbing : Johanis Jusuf Pitreyadi Sadukh, ST., M.Sc
Penguji : Dr. Kusmiyati, SKM., MPH
Jurusan : D-III Sanitasi
Judul Karya Ilmiah : STUDI SARANA SANITASI AIR BERSIH DAN JAMBAN
PADA DAERAH PERIMETER DAN BUFFER DI
PELABUHAN LAUT TENAU KUPANG

Laporan Tugas Akhir yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Strike Plagiarism dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 27,15% Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 10 Juni 2025
Admin Strike Plagiarism

Murry Jermias Kale SST
NIP. 198507042010121002



LAMPIRAN 5. FORMULIR EPICOLLECT5

NAMA PEMILIK SARANA	5_NAMA_PEMILIK_SARAN
JUMLAH PEMAKAI	6_JUMLAH_PEMAKAI
DAERAH SURVEI	7_DAERAH_SURVEI
PERIMETER	PERIMETER
BUFFER	BUFFER
TANGGAL KUNJUNG	8_TANGGAL_KUNJUNG
JENIS SARANA AIR BERSIH	9_JENIS_SARANA_AIR_B
SUMUR BOR	SUMUR BOR
SUMUR GALI	SUMUR GALI
SUMUR GALI DENGAN POMPA	SUMUR GALI DENGAN POMPA
PENAMPUNGAN AIR HUJAN	PENAMPUNGAN AIR HUJAN
MOBIL TANKI	MOBIL TANKI
PDAM	PDAM
PERPIPAAN	PERPIPAAN
JENIS SARANA JAMBA	10_JENIS_SARANA_JAMB
LEHER ANGSA	LEHER ANGSA
CEMPLUNG	CEMPLUNG
PLENGSENGAN	PLENGSENGAN
apakah jarak dari lubang penampungan kotoran atau dinding resapan < 10 meter dari SPT/SGL?	11_apakah_jarak_dari
1	1
0	0
apakah lubang / resapan tersebut di bagian yang lebih tinggi dari sumber air (SPT/SGL)?	12_apakah_lubang_re
1	1
0	0
apakah air buangan dari septick tank/lubang penampungan kotoran dialirkan ke sungai/laut/kolam?	13_apakah_air_buanga
1	1
0	0
apakah didalam/disekitaran jamban terdapat lalat/kecoak?	14_apakah_didalamdis
1	1
0	0
apakah lantai jamban kotor?	15_apakah_lantai_jam
1	1
0	0

apakah luar slab jamban kurang dari 1 m2	16_apakah_luar_slab_
1	1
0	0
apabila jamban cemplung atau plengsengan, apakah lubang jamban/jongkok tidak dilengkapi penutup?	17_apabila_jamban_ce
1	1
0	0
apakah luas lantai jamban kurang dari 1 m2?	18_apakah_luas_lanta
1	1
0	0
apakah saluran jamban tidak mudah diglontor?	19_apakah_saluran_ja
1	1
0	0
apakah tidak tersedia sabun di jamban?	20_apakah_tidak_ters
1	1
0	0
apakah jamban tidak dilengkapi bak penampungan air?	21_apakah_jamban_tid
1	1
0	0
KOORDINAT RUMAH	22_KOORDINAT_RUMAH
FOTO JENIS SARANA AIR BERSIH	23_FOTO_JENIS_SARANA
FOTO JENIS JAMBAN	24_FOTO_JENIS_JAMBAN

	JUMLAH SKOR RESIKO =		
	TINGKAT PENCEMARAN =		

Skor Risiko Pencemaran:

Tingkat Risiko Tinggi (T) : Bila jumlah jawaban Ya: 9 – 11

Tingkat Risiko Sedang (S) : Bila jumlah jawaban Ya: 5 – 8

Tingkat Risiko Rendah (R) : Bila Jumlah Jawaban Ya: 1 – 4

IV. Hasil Inspeksi Sanitasi Jamban Keluarga

Kualitas Jamban Keluarga :	
----------------------------	--

....., 20

Petugas IS,

LAMPIRAN 6. FORMULIS INSPEKSI

1. Data umum

1. Nama Puskesmas :
2. Nama Pemilik Sarana :
3. Jumlah Pemakai :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :
6. Tanggal Kunjungan :

2. Jenis Sarana Air Bersih yang dimiliki

1. Perpipaan PDAM
2. Perpipaan Non-PDAM
3. Mobil tanki
4. Penampungan air hujan
5. Sumur gali timba
6. Sumur gali dengan pompa
7. Sumur bor

Petugas IS

.....

FORMULIR INSPEKSI SANITASI JAMBAN KELUARGA

FORMULIR INSPEKSI SANITASI JAMBAN KELUARGA

Data Umum

1. Nama Puskesmas :
2. Nama Pemilik Sarana :
3. Jumlah Pemakai :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :
6. Tanggal Kunjungan :

Jenis Jamban Yang Dimiliki

1. Leher Angsa ☐
2. Cemplung ☐
3. Plengsengan ☐

Uraian Diagnosa Tingkat Risiko Pencemaran

No	Pertanyaan	Resiko	
		Ya	Tidak
1	Apakah jarak dari lubang penampungan kotoran atau dinding resapan < 10 meter dari SPT/SGL?		
2	Apakah letak lubang / resapan tersebut dibagian yang lebih tinggi dari sumber air (SPT/SGL)?		
3	Apakah air buangan dari Septik Tank / lubang penampungan kotoran dialirkan ke sungai/laut/kolam?		
4	Apakah didalam / disekitar jamban terdapat lalat / kecoak?		
5	Apakah lantai jamban kotor?		
6	Apakah luas slab jamban kurang dari 1 m ² ?		

7	Apabila jamban cemplung atau plengsengan, apakah lubang jamban/jongkok tidak dilengkapi penutup?		
8	Apakah luas lantai jamban kurang dari 1 m ² ?		
9	Apakah saluran jamban tidak mudah diglontor?		
10	Apakah tidak tersedia sabun di jamban?		
11	Apakah jamban tidak dilengkapi bak penampung air?		
	JUMLAH SKOR RESIKO =		
	TINGKAT PENCEMARAN =		

Skor Risiko Pencemaran:

Tingkat Risiko Tinggi (T) : Bila jumlah jawaban Ya: 9 – 11

Tingkat Risiko Sedang (S) : Bila jumlah jawaban Ya: 5 – 8

Tingkat Risiko Rendah (R) : Bila Jumlah Jawaban Ya: 1 – 4

IV. Hasil Inspeksi Sanitasi Jamban Keluarga

Kualitas Jamban Keluarga :	
-----------------------------------	--

....., 20

Petugas IS,

LAMPIRAN 7. MASTER TABEL

MASTER TABEL																			
HASIL ISNPEKSI JENIS SARANA JAMBAN PADA DERAH PERIMETER																			
DI PELABUHAN LAUT TENAU KUPANG																			
TAHUN 2025																			
No	Kelurahan	Rt/Rw	Nama Pemilik Sarana	Jenis SAB	Jenis Sarana Jamban	Pertanyaan											Jumla		Kategori
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Ya	Tidak	
1	Alak	015/005	Pelindo (Terminal)	Air tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9	Rendah
2	Alak	015/005	Pelindo (Terminal)	Air tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9	Rendah
3	Alak	015/005	Pelindo (Terminal)	Air tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9	Rendah
4	Alak	015/005	Pelindo (Terminal)	Air tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10	Rendah
5	Alak	015/005	Pelindo (Terminal)	Air tanki	Leher Angsa	0	0	0	0		0	0	0	0	1	1	2	9	Rendah
6	Alak	015/005	Pelindo (Terminal)	Air tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9	Rendah
7	Alak	015/005	Pelindo (Terminal)	Air tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9	Rendah
8	Alak	015/005	Pelindo (Terminal)	Air tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9	Rendah
9	Alak	015/005	Pelindo (Terminal)	Air tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9	Rendah
10	Alak	015/005	Pelindo (Terminal)	Air tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	8	Rendah
11	Alak	015/005	Pelindo (Terminal)	Air tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	8	Rendah
12	Alak	015/005	Pelindo (Lapak)	Air tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	9	Rendah
13	Alak	015/005	Pelindo (Lapak)	Air tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10	Rendah
14	Alak	015/005	Pelindo (Lapak)	Air tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	9	Rendah
15	Alak	015/005	Pelindo (Lapak)	Air tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	9	Rendah

MASTER TABEL																					
HASIL INSPEKSI JENIS SARANA AIR BERSIH DAN JAMBAAN PADA DAERAH BUFFER																					
DI PELABUHAN LAUT TENAU KUPANG																					
TAHUN 2025																					
No	Kelurahan	Rt/Rw	Nama Pemilik Sarana	Jml Pmakai	Jenis SAB	Jenis Jamban	Pertanyaan											Jumlah	Ya	Tidak	Kategori
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Alak	015/005	A.T	4	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	8	Rendah	
2	Alak	016/005	LT	6	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	8	Rendah	
3	Alak	016/005	RM	2	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	5	6	Sedang	
4	Alak	015/005	NA	5	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	8	Rendah	
5	Alak	016/005	EP	8	Air Tanki	Leher Angsa	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	6	5	Sedang	
6	Alak	016/005	OL	3	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	8	Rendah	
7	Alak	016/005	SF	4	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	8	Rendah	
8	Alak	022/007	LB	2	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	5	6	Sedang	
9	Alak	022/007	FP	7	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	7	Rendah	
10	Alak	022/007	MH	5	Air Tanki	Plengsengan	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	6	5	Sedang	
11	Alak	022/007	YNI	4	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	8	Rendah	
12	Alak	022/007	NA	6	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	8	Rendah	
13	Alak	022/007	AT	3	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	5	6	Sedang	
14	Alak	016/005	YE	7	Air Tanki	Leher Angsa	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	5	6	Sedang	
15	Alak	015/005	YP	4	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	8	Rendah	
16	Alak	015/005	ST	6	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4	7	Rendah	
17	Alak	015/005	MT	5	Air Tanki	leher Angsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10	Rendah	
18	Alak	016/005	MN	5	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10	Rendah	
19	Alak	016/005	NS	4	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	9	Rendah	
20	Alak	016/005	LS	2	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	6	5	Sedang	
21	Alak	016/005	MJ	4	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	7	Rendah	
22	Alak	016/005	FB	6	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	8	Rendah	
23	Alak	016/005	YS	7	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	5	5	Sedang	
24	Alak	016/005	BS	3	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	6	5	Sedang	
25	Alak	015/005	EN	3	Air Tanki	Plengsengan	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	6	5	Sedang	
26	Alak	022/007	AL	2	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	4	7	Rendah	
27	Alak	022/007	HS	6	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	5	6	Sedang	
28	Alak	022/007	JN	6	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	8	Rendah	
29	Alak	015/005	YN	8	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	7	4	Sedang	
30	Alak	016/005	MA	5	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	5	6	Sedang	
31	Alak	015/005	DH	4	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	9	Rendah	
32	Alak	015/005	YN	4	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4	7	Rendah	
33	Alak	015/005	SB	5	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4	7	Rendah	
34	Alak	015/005	MR	2	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	8	Rendah	
35	Alak	022/007	JL	9	Air Tanki	Leher Angsa	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	7	4	Sedang	
36	Alak	015/005	EP	3	Air Tanki	Plengsengan	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	8	Rendah	
37	Alak	016/005	AT	6	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	5	6	Sedang	
38	Alak	015/005	YD	5	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4	7	Rendah	
39	Alak	015/005	PN	4	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	8	Rendah	
40	Alak	015/005	GN	6	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	8	Rendah	
41	Alak	015/005	FM	5	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	9	Rendah	
42	Alak	015/005	YN	1	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	8	Rendah	
43	Alak	015/005	DN	8	Air Tanki	Plengsengan	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	5	6	Sedang	
44	Alak	015/005	LT	1	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10	Rendah	
45	Alak	022/007	IN	7	Air Tanki	Plengsengan	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	6	5	Sedang	
46	Alak	022/007	LK	4	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	5	6	Sedang	
47	Alak	022/007	IK	4	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3	8	Rendah	
48	Alak	022/007	JB	6	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	9	Rendah	
49	Alak	015/005	MB	2	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	5	6	Sedang	
50	Alak	015/005	KH	1	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	6	5	Sedang	
51	Alak	022/007	SH	1	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	9	Rendah	
52	Alak	022/007	MN	2	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	8	Rendah	
53	Alak	022/007	JM	1	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	9	Rendah	
54	Alak	022/007	AB	1	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	9	Rendah	
55	Alak	022/005	ME	1	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3	8	Rendah	
56	Alak	022/007	ET	1	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10	Rendah	
57	Alak	015/005	BK	2	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	Rendah	
58	Alak	016/005	ER	5	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	7	Rendah	
59	Alak	015/005	RM	5	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	9	Rendah	
60	Alak	016/005	YP	8	Air Tanki	Leher Angsa	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	4	7	Rendah	
61	Alak	022/007	NF	4	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4	7	Rendah	
62	Alak	016/005	DN	5	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	9	Rendah	
63	Alak	016/005	HF	5	Air Tanki	Leher Angsa	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	9	Rendah	
64	Alak	016/005	JA	1	Air Tanki	Leher Angsa	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4	7	Rendah	

LAMPIRAN 8. DOKUMENTASI KEGIATAN



Dokumentasi kegiatan pemeriksaan jenis sarana air bersih pada daerah perimeter dan buffer di Pelabuhan Laut Tenau Kupang

