

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sumur gali di Kelurahan Oeba sebanyak 51 sumur gali dengan tingkat risiko tinggi 6%, sedang 49% dan rendah 45%.
2. Hasil pemeriksaan laboratorium bakteri *E. coli* terhadap 15 sarana sumur gali didapatkan 27% memenuhi syarat dan 73% tidak memenuhi syarat.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Sebaiknya masyarakat di Kelurahan Oeba perlu memperbaiki konstruksi sarana sumur gali yang dimiliki contohnya seperti memperbaiki bibir sumur gali yang terdapat retakan, lebar lantai, dinding sumur dan memperbaiki drainase yang ada.

2. Instansi Terkait Puskesmas Pasir Panjang

Disarankan bagi instansi terkait Puskesmas Pasir Panjang untuk memberikan kaporisasi dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang sarana air bersih di Kelurahan Oeba.