

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis jamban keluarga di kelurahan Batakte, didapatkan hasil rumah dengan jamban Leher Angsa terdapat 70 rumah dengan persentase 92,11%, rumah dengan jamban plengsengan terdapat 1 rumah dengan presentase 1,32%, dan rumah dengan jamban cemplung terdapat 5 rumah dengan persentase 6,58%.
2. Berdasarkan hasil penilaian kondisi jamban di kelurahan Batakte Tahun 2025, yang dilakukan pada 76 sampel rumah dan didapatkan hasil rumah dengan jamban yang memiliki tingkat risiko pencemaran rendah terdapat 15 rumah dengan presentase 19,74% rumah dengan jamban yang memiliki tingkat risiko sedang terdapat 56 rumah dengan presentase 73,68% dan rumah dengan jamban yang memiliki tingkat risiko tinggi terdapat 5 rumah dengan persentase 6,58%.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Kelurahan Batakte
Untuk lebih spesifiknya dalam memilih jenis toilet yang sesuai dengan kebutuhan, pastikan toilet keluarga selalu dirawat dan dijaga kebersihannya dengan cara menjaga lantai tetap bersih, menyediakan sabun dan air atau tempat penampungan air di dalam toilet, serta memperhatikan jarak toilet dengan sumur bor atau gali agar tidak terlalu

dekat dan dapat mencemari air.

2. Bagi Kampus

Agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi yang akan berguna bagi disiplin ilmu sanitasi dan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

3. Bagi Peneliti Lain

Agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian terkait jenis dan kondisi jamban keluarga.