

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Naioni mengenai kondisi fisik jamban dan sumur gali, maka disimpulkan sebagai berikut :

- 1 Tingkat resiko pencemaran pada jamban keluarga di Kelurahan Naioni Kecamatan Alak Kota Kupang termasuk dalam kategori tinggi sebanyak 3 jamban (4%), kategori sedang sebanyak 13 jamban (16%), dan kategori rendah sebanyak 67 jamban (81%).
- 2 Tingkat resiko pencemaran pada sumur gali di Kelurahan Naioni Kecamatan Alak Kota Kupang yang termasuk dalam kategori amat tinggi sebanyak 5 sumur gali (6%), kategori tinggi sebanyak 6 sumur gali (7%), kategori sedang sebanyak 54 sumur gali (65%), dan kategori rendah sebanyak 18 sumur gali (22%).

B. Saran

1 Bagi Warga di Kelurahan Naioni Kecamatan Alak Kota Kupang

Bagi jamban keluarga yang tidak sesuai standar, diharapkan untuk melakukan perbaikan, penggunaan, pemeliharaan jamban, serta menjaga lingkungan supaya terhindar dari penyakit yang berkaitan dengan lingkungan.

Diperlukan perbaikan terhadap kondisi fisik dari sumur gali sesuai dengan ketentuan yang ada, serta merebus air hingga mendidih dan menyaringnya jika akan di konsumsi.

2 Bagi Peneliti

Disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menjajaki variabel lain, seperti mengkaji keterkaitan antara kondisi jamban dan sumur gali dengan penyakit berbasis lingkungan.